

Số: 03/TM-TTTĐC

Bình Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2024

THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận có nhu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa thay thế linh kiện của Máy quang phổ phát xạ Plasma cặp cảm ứng ICP-OES, hãng sản xuất: Perkin Elmer, model: Optima 7300DV do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận làm chủ đầu tư; từ nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và chi thường xuyên của đơn vị; với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

2. Địa chỉ: KDC Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Cách thức thức nhận báo giá (một trong các hình thức sau):

- Nộp qua địa chỉ email: Trungtamtdc.binhthuan@gmail.com

- Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tại Địa chỉ: KDC Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại: 0252.3822.390

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 ngày 20 tháng 01 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo giá.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục thiết bị trang thiết bị, vật tư, hoá chất

(Theo Phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị, vật tư, hoá chất tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

3. Thời gian dự kiến sửa chữa: 10 ngày

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yếu tố ghi trong hợp đồng và thanh lý hợp đồng.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa thiết bị, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kính mời các đơn vị có đủ khả năng, năng lực tham gia chào giá theo các yêu cầu nêu trên.

Rất mong được sự hợp tác của các đơn vị ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Trung tâm TĐC;
- Kế toán;
- Lưu: VT, Tổ mua sắm. ✓

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

Phụ lục

**CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ, HOÁ CHẤT**

(Kèm theo Công văn số: 66 /TM-TTĐC ngày 09 tháng 01 năm 2024
của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận)

Stt	Nội dung	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông số liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
1	Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện của máy Quang phổ phát xạ Plasma cặp cảm ứng ICP-OES Perkin Elmer, Optima 7300DV	<ul style="list-style-type: none">- Tên thiết bị: Máy Quang phổ phát xạ Plasma cặp cảm ứng ICP-OES.- Hãng sản xuất: Perkin Elmer- Model: Optima 7300DV- Nội dung sửa chữa: Sửa chữa bộ nguồn cho mạch phát dao động, Input: 200-240V, 50/60Hz, 23A; Output power: 2976W.+Hãng sản xuất: Ploneer magnetics.+Model: PM33211BP-5-1-3-F.+Serial No: 706188	01	Lần